

HOOLDUSJUHEND

NÕELVILTVAIPKATE

Porimatisüsteemid:

Vaipa tuleb mustuse eest kaitsta, seda eriti sissepääsualade juures ja teistes probleemsetes kohtades (nt üleminekul silepõrandakattelt vaipkattetele). Sellistesse kohtadesse tuleks paigaldada korralikud porimatisüsteemid, mis püüavad väljastpoolt tuleva mustuse kinni.

Igapäevane hooldus:

Parim vahend igapäevaseks hoolduseks on kõrge jõudlusega harjastolmuimeja või pöörleva silinderharjaga tolmuimeja. Pöörleva harjaga tolmuimeja on vastupidav püsttolmuimeja, millel on tihe silinderhari ja mille imemisjõud on suur, seega eemaldab kattesid pidama jäänud mustuseosakesed süvitsi. Seda tüüpi tolmuimejad on tõhusad suure käidavusega vaipadel. Hoolikalt tuleb reguleerida harja pikkust vastavalt kattele.

Plekieemaldus:

- Mida kiiremini plekk eemaldatakse, seda parem on tulemus.
- Plekki eemaldades tehke seda alati väljastpoolt sissepoole.
- Maha aetud ainest püüdke võimalikult palju kätte saada lusika, noa või spaatliga ja külma veega.
- Vedeliku plekki kuivatage ettevaatlikult valge või värvimata riide või rätiku, paberi või köögipaberiga.
- Kuivatage plekk ettevaatlikult kas värvimata lapi või rätiku, paberi või köögipaberiga kuni see on kuiv.
- Ärge kunagi hõõruge või harjake.
- Puhastage tolmuimejaga üle.

Põhjalik puhastus:

Igat tekstiilist põrandakatet tuleks puhastada põhjalikult iga teatud aja tagant, soovitatavalt kord aastas või olenevalt katte määrumisastest. Põhjalik puhastamine annab parima tulemuse mustuse eemaldamises. Seda laadi puhastamist peaksid alati teostama spetsialistid, kellel on vastavad masinad ja kes võtavad arvesse põrandakatte mustusastet, kvaliteeti ja aluspõranda tüüpi.

Põhjalikuks puhastamiseks on järgmised võimalused:

- Mikrokiud puhastuspadjaga puhastamine
- Piserdus-imurpuhastusmeetod

Meelespea:

Nõelvilt vaipkatte leotamist tuleb igal võimalusel vältida! On oluline, et vaip oleks kuiv enne, kui sellel hakatakse uuesti käima. Märjal vaibal käimine põhjustab katte kiire määrdumise.

Puhastamine mikrokiud puhastuspadjaga:

Terve pind puhastada silindertolmuimejaga. Nõelvilt vaipkate pihustada üle puhastuslahusega. Lasta mõjuda veidi aega, seejärel töödelda kogu pind üle ketasmasinaga, mis on varustatud mikrokiud padjaga. Sellist meetodit kasutades kuivab kate kiiresti ja seda saab jälle kasutada.

Puhastamine piserdus-imurpuhastusmeetod abil:

Terve pind puhastada silindertolmuimejaga. Spetsiaalse masina abil pihustatakse puhastusvahend ja vesi vaibale ja koheselt imetakse tagasi masinasse. Väga musta katte puhul soovitatakse teha loputuspesu puhta veega mitu korda. Enne põranda kasutamist, peab laskma nõelvilt vaipkattel täielikult kuivada. Alati vältida katte läbi vettimist.